



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NUJ7K5034490
Typbezeichnung	KAROQ SCO TD110/2.0M6A
Datum der Auslieferung	2019-04-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-11-26
Laufleistung	116941 km
Auftragsnummer	465701-00
Mobi-Nr. 1/4.675.576	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-02-04
Laufleistung	86250 km
Auftragsnummer	447953-00
Mobi-Nr. 1/4.128.453	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieseldienststofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-02
Laufleistung	57187 km
Auftragsnummer	434971-00
Mob-Nr: 1/3.731.658	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-11-19
Laufleistung	27874 km
Auftragsnummer	421777-00
Mobi-Nr. 1/3.327.687	
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-03-22
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	406826-00
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)