







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2014-09-01

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE44415C	2019-12-23	109116 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE44415C	2019-01-17	80567 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE44415C	2018-01-30	54509 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka	DE44415C	2017-07-06	45927 km
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE44415C	2016-06-20	30814 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE44415C	2016-06-20	30814 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE44415C	2014-08-27	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby