

# Fahrzeugdatenträger

|   |                     |     |     |     |     |     |     |  |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | WVWZZZ3C z FE807753 |     |     |     |     |     |     |  |
|   | 358 45X             |     |     |     |     |     |     |  |
| 2 | Volkswagen CC SPBMT |     |     |     |     |     |     |  |
|   | 103 kW TDI M&F      |     |     |     |     |     |     |  |
| 3 | CFF B               |     |     | NFU |     |     |     |  |
|   | LC9X                |     |     | AI  |     |     |     |  |
| 4 | BDA                 | C4Z | GOM | HB2 | J2D | D91 |     |  |
|   | -                   | 1AT | 1GD | 2PP | 5RQ | 5SL | TL4 |  |
|   | -                   | 350 | 8TC | QI6 | 8AY | 8GV |     |  |
|   | BRM                 | 1ZM | L11 | OYA | G60 | 7MJ |     |  |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |  |
|---|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>2 2. Sep. 2014</p>  <p>Volkswagen AG<br/>EMDEN<br/>Fahrzeug-Vorbereitung</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>0 2. Okt. 2014</p>  <p>VOLKSWAGEN AG</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|--|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| Service durchgeführt am: <b>16.06.2016</b>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| bei km-Stand: <b>32038</b>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| Rechnungsnummer: <b>35353</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Service durchgeführt von:<br><b>Autohaus Hessenkassel GmbH &amp; Co Vertriebs KG</b><br>Leipziger Str. 156<br>34123 Kassel<br>Telefon +49 561 500 6-0<br>Telefax +49 561 500 6-109<br>hessenkassel@glinicke.de<br>Betriebsnummer 124 64424 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> ..... <b>Autohaus Hessenkassel GmbH &amp; Co Vertriebs KG</b><br>LongLife Mobilitätsgarantie:<br>Leipziger Str. 156<br>34123 Kassel<br>Telefon +49 561 500 6-0<br>Telefax +49 561 500 6-109<br>hessenkassel@glinicke.de<br>Betriebsnummer 124 64424 |
| Stempel des Fachbetriebs   | Stempel des Volkswagen Partners  |

| Ihr nächster Service-Termin                             |                       |
|---|-----------------------|
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten        |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige |                       |
| oder  |                       |
| am (Datum): <b>6. 2017</b>                              | am (Datum): .....     |
| oder  | oder                  |
| bei (km-Stand): <b>60000</b>                            | bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter            |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)                                      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| Service durchgeführt am: <i>19.07.2017</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| bei km-Stand: <i>37796</i>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| Rechnungsnummer:   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Service durchgeführt von:  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....                           |
| <br>Leipziger Str. 210<br>34123 Kassel<br>Tel.: (0 561) 978 12 70 | LongLife Mobilitätsgarantie:   |
| Stempel des Fachbetriebs   | Stempel des Volkswagen Partners  |

| Ihr nächster Service-Termin   |   |
|---|---|
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

### Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter       |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| Service durchgeführt am: 18.06.2019   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| bei km-Stand: 87667   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....                                      |
| Service durchgeführt von:   | LongLife Mobilitätsgarantie:   |
|  <b>Auto AS</b><br>Kfz-Meisterbetrieb<br>Nürnberger Str. 59<br>90513 Zirndorf<br>Tel. 09116 / 10 51-13, Fax -14<br>www.autoas-zirndorf.go1a.de | Stempel des Volkswagen Partners  |
| Stempel des Fachbetriebs  |  |

| Ihr nächster Service-Termin   | Zusatzarbeiten  |
|---|---|
| <b>Service-Ereignis</b><br><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): ...06.2020...<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |