



Fahrzeughersteller:

VW

Fahrzeugtyp:

ARTEON

Fahrgestellnummer:

WVWZZZ3H2JE529161

Motornummer:

Getriebeummer:

Zusatzausstattung (z. B. Klimaanlage):

Schlüsselnummer zu 2.1 (zu 2, z. B. 0600):

0603

Schlüsselnummer zu 2.2 (zu 3, z. B. 891):

CDK

Tag der ersten Zulassung:

02.07.2018

Kennzeichen:

WB-11 99

Bitte ankreuzen:
☒ Inspektion

- ☐ Ölservice
☐ Reparatur

☒ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
☐ Zeit- und laufleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle km je nachdem was zuerst eintritt)



Ausgeführte Arbeiten

Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motorenöl

Viskosität: 5030

Bezeichnung: 4200

Viskosität:

Bezeichnung:

☐ Differentialöl

Viskosität:

Bezeichnung:

☐ Servolenkungsöl

Bezeichnung:

☒ Bremsflüssigkeit

DOT: 4.1

☐ Kühlflüssigkeit

☒ geprüft
☐ gewechselt bis 35 Grad Celcius

☐ Kühlmittel der Klimaanlage erneuert

Datum:

03/20

Kilometerstand (abgelesen):

29442

Nächster Service am

oder bei

Datum:

03/22

Kilometerstand:

60000

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Keilriemen/
Keilrippenriemen

☒ Staub- bzw.
Pollenfilter

☐ Zündkerzen

☐ Zahnriemen

☐ Bremsbeläge vorne

☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage

☐ gereinigt/desinfiziert

☐ nachgefüllt

Automatikgetriebe

☐ gereinigt

☐ gespült

☐ nachgefüllt

Andere:

Stempel Werkstatt:

DIZZY VISIONS

and More GbR


Pülziger Straße 5

06869 Coswig OT Cobbelsdorf

Tel.: 03192320221

m.struck@dizzyvisions.com

Bitte ankreuzen: ☒ Ölservice ☒ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
☒ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und laufleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle km je nachdem was zuerst eintritt)



Ausgeführte Arbeiten

Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motorenöl

Viskosität:

5W30

Bezeichnung:

LM 4200

Viskosität:

Bezeichnung:

LM 8100 DS9

Viskosität:

Bezeichnung:

Bezeichnung:

DOT:

4.1

☒ geprüft

☐ gewechselt

bis

Grad Celcius

☒ Kühlmittel der Klimaanlage erneuert

Datum:

02/22

Kilometerstand (abgelesen):

61599

Nächster Service am

oder bei

Datum:

02/24

Kilometerstand:

90000

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter

☐ Keilriemen/

Keilrippenriemen

☒ Luftfilter

☒ Staub- bzw.
Pollenfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Zündkerzen

☐ Zahnriemen

☐ Bremsbeläge vorne

☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage

☒ gereinigt/desinfiziert

☐ nachgefüllt

Automatikgetriebe

☐ gereinigt

☐ gespült

☒ nachgefüllt

Andere:

Stempel Werkstatt:

DIZZY VISIONS

and more GmbH

Pühlinger Straße 5

06860 Coswig OT Cobbeisdorf

Tel.: 031923/20221

m.atruck@dizzyvisions.com