

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAU z FW114262							<input type="checkbox"/>																																																			
2	5G1		2CV					<input type="checkbox"/>																																																			
3	Golf 1,2		63 KW TSI		M5F		TLBM	<input type="checkbox"/>																																																			
3	CYVA		LC9A		PTB		TW	<input type="checkbox"/>																																																			
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>CX9</td> <td>G0C</td> <td>H4Q</td> <td>J2D</td> <td>DB1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AZ</td> <td>1G8</td> <td>2PH</td> <td>1NC</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TP1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S0</td> <td>3U1</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8D</td> <td>8GV 8ZH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1KE</td> <td>1ZF</td> <td>-</td> <td></td> <td>G01</td> <td>7MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td>4R4</td> <td>4I2</td> <td>N4C 5MA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8RM</td> <td>2JB</td> <td>E0A</td> <td>0AD</td> <td>0BA</td> <td>2UA</td> <td>2G7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1JA</td> <td>L03</td> <td>0YD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							B0A	CX9	G0C	H4Q	J2D	DB1	-	-	1AZ	1G8	2PH	1NC	5RQ	5SL TP1	-	3S0	3U1	QI6		I8D	8GV 8ZH		1KE	1ZF	-		G01	7MM		0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N4C 5MA		8RM	2JB	E0A	0AD	0BA	2UA	2G7		1JA	L03	0YD					<input type="checkbox"/>
B0A	CX9	G0C	H4Q	J2D	DB1	-																																																					
-	1AZ	1G8	2PH	1NC	5RQ	5SL TP1																																																					
-	3S0	3U1	QI6		I8D	8GV 8ZH																																																					
	1KE	1ZF	-		G01	7MM																																																					
	0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N4C 5MA																																																					
	8RM	2JB	E0A	0AD	0BA	2UA	2G7																																																				
	1JA	L03	0YD																																																								

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>29. SEP. 2014</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Volkswagen AG Woß - Halle 11 Fahrzeug-Vorbereitung </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>30. SEP. 2014</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Volkswagen AG Woß - Halle 11 Fahrzeug-Vorbereitung </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 21.12.15	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 12092	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige <input checked="" type="checkbox"/> oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 05.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 36156	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: M 00 41 900	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Gerken GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Osterweder Str. 5 27726 Worpswede Telefon (04792) 93300 Telefax (04792) 933019 info@autohaus-gerken.de Betriebsnummer 123 52078 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Gerken GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Osterweder Str. 5 27726 Worpswede Telefon (04792) 93300 Telefax (04792) 933019 info@autohaus-gerken.de Betriebsnummer 123 52078 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04/12/17	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 54138	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 110017583	
Service durchgeführt von:  Autohaus Gerken GmbH & Co. KG Osterweder Str. 5 27726 Wörpswede Telefon (04792) 9330-0 www.autohaus-gerken.de	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Gerken GmbH & Co. KG Osterweder Str. 5 27726 Wörpswede Telefon (04792) 9330-0 www.autohaus-gerken.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/12/18 oder bei (km-Stand): 66000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 3.8.18	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 67078	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
 <p> auto reparatur Gnarrenburg Hindenburgstraße 2 27442 GNARRENBURG Telefon 04763/92 14 22 Fax 04763/92 14 23 </p>	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 17.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 93251	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 30031239	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> Wischerblätter v. + hinten
 123 / 38695 SCHMIDT + KOCH 27711 Osterholz-Scharmbeck Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  123 / 38695 SCHMIDT + KOCH 27711 Osterholz-Scharmbeck Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/2021 oder bei (km-Stand): 123251	div. Zusatzarbeiten am (Datum): 02/2022 oder bei (km-Stand): 123000

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch <i>Schlüsselbatterie</i> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>26.01.2021</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>108662</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: <i>30130567</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>Wischblatt links</i>
Service durchgeführt von:  123 / 38695 SCHMIDT + KOCH 27711 Osterholz-Scharmbeck Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  123 / 38695 SCHMIDT + KOCH 27711 Osterholz-Scharmbeck Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>01.2022</i> oder bei (km-Stand): <i>123.000</i>	<i>div. Zusatzarbeiten</i> am (Datum): <i>01.2022</i> oder bei (km-Stand): <i>123000</i>

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <i>Bremse</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>09.02.2022</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>130007</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bremse Hinten mit Scheibe + Bremszylinder rechts</i>
Autohaus Schalken GmbH Striekenkamp 6a 28777 Bremen Tel.: 0421 - 522 669-0 www.schalken.de	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):