



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Serviceplan:
PKW
Stand: 10.03.2014
Deutsch: 05.2014
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVG zzz	5N	z	FW010919	
2	5N2	23R			
3	Tiguan	2.0BMT	SPO		
4	103 KW	TDI	D7A		
	CFFB			NZS	
	L9AL			50	

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
 - Eos
 - Golf
 - Golf Cabriolet
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat Variant
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist das durch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

BTI-6507

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners	Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners
--	--

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe; Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 02. JULI 2014 Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 05. JULI 2014

151.5D3.PKW.00

A WARNUNG
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.
• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
• Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS
Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölform, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Wartehaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsstellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.




Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Getriebefeld: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) 3616 29783
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	LongLife Mobilitätsgarantie:
	136/20729
	Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart
	Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Interval-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):
	Stempel des Fachbetriebs



BT-0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag


Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöli: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haidexkupplung: Ö)	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>  Volkswagen Automobil Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart	
Stempel des Fachbetriebs:		
Ihr nächster Service-Termin		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige		
oder	am (Datum): 06.11.18	
bei (km-Stand): 53153	oder	



BTI-2449

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt?
 Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

151-5D3.PKW.00

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter		
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter		
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF		
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Service durchgeführt am: 01.06.18 bei km-Stand: 42796	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zahnriemen		
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		
LongLife Mobilitätsgarantie:			
136/20729 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart			
Stempel des Volkswagen Partners			
Stempel des Fachbetriebs			




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

- Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): 01.06.18	
<input checked="" type="checkbox"/> oder bei (km-Stand): 42796	
Stempel des Fachbetriebs	
136/0618 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart	
Stempel des Volkswagen Partners	

Stempel des Fachbetriebs

151-5D3.PKW.00