



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.05.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 91630	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: -37707-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTO WOLF GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Kölnener Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr ☎ 0208-48407-0 - Fax 48407-50	AUTO WOLF GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Kölnener Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr ☎ 0208-48407-0 - Fax 48407-50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.06.18 am (Datum): oder bei (km-Stand): 121630

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

9G00127018S

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselflüssigkeitsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.02.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122380	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 5A219	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTO WOLF GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr ☎ 0208-48407-0 - Fax 48407-50 Stempel des Fachbetriebs	AUTO WOLF GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr ☎ 0208-48407-0 - Fax 48407-50 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 03-2019	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 152300	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✘ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
AUTO WOLF GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr ☎ 0208-48407-0 - Fax 48407-50		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SB