



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 19.7.16	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 27503 km	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Autocenter Rechnungsnummer: 1600	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33669 Bielefeld 12472692 Stempel des Fachbetriebs	LohLife Mobilitätsgarantie: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33669 Bielefeld 12472692 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.7.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 85558	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 16713	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 16713	<input type="checkbox"/>
	Long life Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs: 12/14/2002	Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.11.2014	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 11357	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1623	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692	LongLife Mobilitätsgarantie: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: <input type="checkbox"/> AdBlue® <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input checked="" type="checkbox"/> Wischerblätter vor + hint. ersetzt
Service durchgeführt am: 29.08.2018 bei km-Stand: 146548 km	LongLife-Mobilitätsgarantie: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692 Stempel des Volkswagen Partners
Rechnungsnummer: 2018201886111 Service durchgeführt von: Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692 Stempel des Fachbetriebs	Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08-2019 oder bei (km-Stand): 171.648 km
Zusatzarbeiten Bremsflüssigkeitswechsel am (Datum): 11-2018 oder bei (km-Stand): 173.457 km	Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- △ Steinschlag
- Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>	Beschreibung der Mängel:
Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692 Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkuppelung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.11.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 160407	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 9339	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOCENTER GARS GmbH & Co. KG 33099 Bielefeld 12/4202	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x** Kratzer
- o** Beule/Delle
- k** Korrosion
- Δ** Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC