



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | |
|---|--|--|
| 1 | WVWZZZ3C z FE445065 3G5 35Y | |
| 2 | PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F | |
| 3 | CRL B PZN LH5X----- TO | |
| 4 | BOA FB6 G1A H3Y JOB DN4 - 1AT 1GB 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S2 BTB Q16 I8E BGU BRM 1ZA L33 OYC G01 7MM | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  134/44831 Klaus Heinz 58256 Ennepetal <i>20/01/15</i> | Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}  134/44831 Klaus Heinz 58256 Ennepetal |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 24.07.18 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 17088 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 12585 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
|  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621 7005-0 142 33804 Stempel des Fachbetriebs | LongLife-Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621 7005-0 142 33804 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07-16 oder bei (km-Stand): 3000 | am (Datum): 07-16 oder bei (km-Stand): 3000 |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 02.12.15 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 31097 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH 142 / 22331 Viernheimer Straße 53-55 69469 Weinheim Tel. (06201) 939-0 Telefax (06201) 939-199 Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>14.01.16</i> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>34556</i> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH 142 / 22331 Viernhainer Straße 53-55 69439 Weinheim Telefon (0 62 01) 9 89-0 Telefax (0 62 01) 9 89-199 | LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|-------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 08.09.16 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 58937 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> VW |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
|  <p>Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH 142 / 22331 Vierzheimer Straße 53-55 68400 Weinheim Telefon (0 62 01) 9 89-0 Telefax (0 62 01) 9 89-199</p> | <p>LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH 142 / 22331 Vierzheimer Straße 53-55 68400 Weinheim Telefon (0 62 01) 9 89-0 Telefax (0 62 01) 9 89-199</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | Zusatzarbeiten am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| | |
|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 19.6.17 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 83943 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 11952 | <input checked="" type="checkbox"/> Wischer... v. u. h. |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
|  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | |
| oder | |
| am (Datum): 06/18 | Zweifelhäufigkeit |
| oder | |
| bei (km-Stand): 113.943 | am (Datum): 01/18 |
| | oder |
| | bei (km-Stand): 120000 |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| Mängel festgestellt? | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Beschreibung der Mängel: |  | |
| Kratzer Stofffänger vorn | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Stempel des Fachbetriebs | |

36001270/SB

Service-Nachweis 6

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 29.1.2018 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 102 825 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Auftrag Rechnungsnummer: 2018000363 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH 142 / 22331 Viernheimer Straße 53-55 69469 Weinheim Telefon (0 62 01) 9 89-0 Telefax (0 62 01) 9 89-199 | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|-------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 7

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 07.05.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 111915 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> Brennelektroden |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621/7006-0 142/33604 Stempel des Fachbetriebs |  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621/7006-0 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/18 oder bei (km-Stand): 141915 | Luftfilter Kraftstoffe am (Datum): oder bei (km-Stand): 18000 |

Service-Nachweis 8

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| bei km-Stand: 145900 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: 2.337549 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife-Mobilitätsgarantie: |
|  <p>AUTO STRAKONICE spol. s.r.o. Písecká 513 386 01 Strakonice 401-22233</p> |  <p>ZÁRUKA MOBILITY AUTO STRAKONICE spol. s.r.o. 386 01 Strakonice 401-22233</p> |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/2021 oder bei (km-Stand): 145900 | am (Datum): 1/2020 oder bei (km-Stand): 171915 |

Service-Nachweis 9

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.02.2020 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 176 850 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  CAR POINT KV DOMAŽLICE Masarykova 570 344 01 Domažlice 401-22350 |  ZÁRUKA MOBILITY CAR POINT KV DOMAŽLICE Masarykova 570 344 01 Domažlice 401-22350 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/2021 oder bei (km-Stand): 206 850 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|-------------------------------|--|
| Datum: 24.07 15 | km-Stand: 17086 |
| Bemerkungen: Alto 3112 |  <p>Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621/7006-0 142/33804</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |