



SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NEB00046765

CRMB

SE5485 OCT

COM

STY

PGT LF5A-Z5Z5 HA 110KW CRMB

EOA 1D0 7Q0 IBE 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 H6L 4UP L05 B01 3QC 4X3
J2D Q16 B0U



R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugkennträger schreiben -

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

21 / 08 / 2015

Empty box for stamp and signature of the seller.

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Empty box for customer signature.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST0127055J


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-03-03
Laufleistung	30262 km
Auftragsnummer	39756
MOB 1768076	
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-07-22
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	2015106866
Durchgeführt von	Heinr. Schauerte GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 55 58840 Plettenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-07-22
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	123
Durchgeführt von	Heinr. Schauerte GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 55 58840 Plettenberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-11-22
Laufleistung	120139 km
Auftragsnummer	52029
Mob.: 1/2.293.461	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-04-11
Laufleistung	90137 km
Auftragsnummer	47649
MOB: 1/2.044.469	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-09-14
Laufleistung	60670 km
Auftragsnummer	43415
MOB: 1904387	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEBG0046765
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-08-21

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-11
Laufleistung	179692 km
Auftragsnummer	59629
MOB: 1/2.785.523	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-06
Laufleistung	149717 km
Auftragsnummer	55764
Mob.:1/2.503.306	
Durchgeführt von	Betken & Potthoff GmbH Gewerbepark 36 59069 Hamm Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)