




## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

# Der Volkswagen Service

1 WVG ZZZ 5Nz GWØØ8545  
5N2 27R

2 Tiguán 2.0 BMT SPORT  
110 KW TDI D7A

3 CUWC LH5XL

4 8RM 2JN EØA ØAK ØBE 2UA  
ØY1 4UF 4X3 4I2 N2S 5MB  
1KU 1LJ - GØ2 7MM  
8RM 2JN EØA ØAK ØBE 2UA  
1JA LØ5 ØYE

## Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

## Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.**
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.
- Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Welterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabteilungen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

## ⚠ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

## ❶ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

- ❷ Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Welterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabteilungen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsziffern; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuch, 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



Stempel des Volkswagen Partners

a) Ja nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SC



3G0012701SC

## Service-Nachweis 1

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getrieböle: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Lufilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahniemen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/> .....
	<input type="checkbox"/> .....
	<input type="checkbox"/> .....

Rechnungsnummer:

8.9.16  
2456

Service durchgeführt von:



### Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): 9.11.17  
oder  
bei (km-Stand): 60.000

Zusatzarbeiten

60.000  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand): 60.000

3G0012701SC




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue® <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Dieselektaffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwchsel	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Zahnrämen <input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 31.08.17	bei km-Stand: 65863
Rechnungsnummer: 112444245	Service durchgeführt von: Kaufmann GmbH Autohaus Kaufmann GmbH Rheingaustr. 130, 65719 Hofheim
	Langfristige Mobilitätsgarantie: ✓
	Autobaus Kaufmann GmbH Rheingaustr. 130, 65719 Hofheim
	Stempel des Fachbetriebs
Seine nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.10.18 oder bei (km-Stand): 95863	Zusatzarbeiten Kaufmann 08.08.2018 am (Datum): 08.08.2018 oder bei (km-Stand): 95863




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

#### Beschreibung der Mängel:

100

卷之三

tzarbojen

100

卷之三

117

(Continued)

230

10

10

km-Stand):

104

Serviceplan

### Service-Nachweis 3

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölewechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesalkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> UVV.....

Service durchgeführt von:



Ihre nächsten Service-Termine



Ihre nächsten Service-Ereignisse

nach Service-Intervall-Anzeige

oder  
am (Datum): 19.06.2019  
oder  
bei (km-Stand): 124000

Zusatzarbeiten

Pollensieb

am (Datum): 19.06.2019

oder  
bei (km-Stand): 125000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC