



Serviceplan


Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04/2015



Fahrzeugdatenträger

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|------|
| 1 | WVWZZZ3CZGP013043 | DFCA | | |
| | 3G548R | | | |
| 2 | 3G548R PASSAT Var. | HLBMT | 140 KW | |
| | PZR LB8R | TQ | TDI D6A | DFCA |
| 3 | X0A B0A F94 G0R H4H | J0B | DE5 Q4H | |
| | V0A 1AT 1G0 1XX | 5RQ | 5SL TR1 | |
| | 3FU 5W0 8T8 Q16 | I8H | 8GU | |
| | 1ZA L35 OYG G01 | 7MM | | |
| 4 | 1JA | | | |

Abb. 1 1: Fahrzeugidentifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorlebensbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabeinspektion wurde durchgeführt am:
Übergabespektion im Auftrag der

Auto & Service PIA GmbH
 Olympiastraße 4-8
 82362 Weilheim
 Tel.: (08 81) 604-500
 Fax: (08 81) 604-510
 Betriebsnr.: 20890
 13. NOV. 2015
 durch

ARS Altmann AG Partners
 Stempel des Volkswagen Partners
 Peterabendmühle 2
 85283 Wolnzach
 Betriebsnr.: 17478

Übergabespektion im Auftrag der

Auto & Service PIA GmbH
 Olympiastraße 4-8
 82362 Weilheim
 Tel.: (08 81) 604-500
 Fax: (08 81) 604-510
 Betriebsnr.: 20890
 13. NOV. 2015
 durch

ARS Altmann AG
 Stempel des Volkswagen Partners
 Peterabendmühle 2
 85283 Wolnzach
 Betriebsnr.: 17478

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die **Ersatzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

1 HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

i

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Service-Nachweis 1

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfilterersatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz |
| Service durchgeführt am: 22.06.2016 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 25535 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 60418 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  141/29084 RINNER AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |  141/29084 RINNER AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|---|--|
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | <i>Pollenfilter, DSG Öl, Schiebegeräte</i> |
| am (Datum): | am (Datum): 12.12.17 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): 60.000 |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  141/29084 RINNER AUTOHAUS 83646 Bad Tölz | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |

G0012701SC

Service-Nachweis 2

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 30.1.11 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 58669 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 69557 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | Long Life Mobilitätsgarantie: |
|  141/29084 RAMMER AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |  141/29084 RAMMER AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |
| Stempel des Fachbetriebs: | Stempel des Fachbetriebs: |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <i>Luft- u. Bremsflüssigkeit</i> |
| am (Datum): <i>11.11</i> | am (Datum): |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): <i>90.000</i> | bei (km-Stand): <i>90.000</i> |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |

9G0012701SC

Service-Nachweis 4

| | |
|---|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 12.04.2018 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 120989 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: A-86811 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Schmierbadach gereinigt / Wasserabläufe geprüft</i> |
| Service durchgeführt von: | LochLife Mobilitätsgarantie: |
|  141 / 29084 RINNER AUTOHAUS Bad Tölz |  141 / 29084 RINNER AUTOHAUS Stempel des Fachbetriebs |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| Service-Ereignis | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <i>Pollenfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter</i> |
| oder | am (Datum): 04/2019 |
| am (Datum): | oder |
| bei (km-Stand): 150000 | bei (km-Stand): 180000 |

9300127015C

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
|  141 / 29084 RINNER AUTOHAUS Stempel des Fachbetriebs | | |

Service-Nachweis 5

| | |
|---|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 12.12.2018 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 153443 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: A-51458 | <input type="checkbox"/> Hu/Au |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  141/29084 TRINNET AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |  141/29084 TRINNET AUTOHAUS 83646 Bad Tölz |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | Pollenfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter |
| oder | am (Datum): |
| am (Datum): 12.11.19 | oder |
| oder | bei (km-Stand): 18000 |
| bei (km-Stand): 183000 | |

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✘ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |