



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.12.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 57.577	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 11590	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Bunz VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de www.autohaus-bunz.de	LongLife Mobilitätsgarantie: VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Fachbetriebs: Autohaus Bunz VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de www.autohaus-bunz.de	Stempel des VolkswagenPartners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsscheiben
oder	am (Datum): 09.12.18
am (Datum):	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.1.2018	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 114581	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1660	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Bünz	<input type="checkbox"/>
Autohaus Bünz VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de	LongLife Mobilitätsgarantie VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Brandschutzservice
oder	am (Datum): 01-2019
am (Datum): 01-2019	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 114581	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>ab 30.12.2018</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.08.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 144930	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 5472	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Bunz VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 www.autohaus-bunz.de	VW Service 42323 Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen Telefon 08232/9940-0 Telefax 08232/5110 info@autohaus-bunz.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **08.19**
oder
bei (km-Stand): **174900**

Zusatzarbeiten

Interroll-Service
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Bunz
VW Service
42323
Augsburger Str. 54
86830 Schwabmünchen
Telefon 08232/9940-0
Telefax 08232/5110
info@autohaus-bunz.de
www.autohaus-bunz.de

Stempel des Fachbetriebs

