



Handwritten signature in blue ink.

Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------|
| CC | Golf Sportvan | Sharan |
| Eos | Golf Variant | The Beetle |
| Golf | Jetta | The Beetle Cabriolet |
| Golf Cabriolet | Passat | Tiguan |
| Golf GTD | Passat Variant | Touareg |
| Golf GTE | Polo | Touran |
| Golf GTI | Scirocco | up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten Abb. 1** ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNING

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten** beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- **Betriebsanleitung** beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Dokumentation der Karosserieprüfung

In Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer	○	□	△

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SB

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

Autohaus Willi Nies
Niederlassung der
Voets Autozentrum GmbH
Volkswagen Partner
124 - 73385
Friedrich-Seele-Str. 1
38122 Braunschweig
Telefon 0531 - 8880-0
Telefax 0531 - 8880-200

info@nies.de

www.nies.de

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Reparaturempfehlung ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Dieselpartikelfilter ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ Haldekkupplung: Öl ☐ Keilrippenriemen ☒ Luftfiltereinsatz ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen ☒ Nischenblätter vorn + hinten
Rechnungsnr.: Autohaus Willi Nies 2 Service durchgeführt: Niederlassung der Voets Autozentrum GmbH Volkswagen Partner 124 - 73385 Friedrich-Seele-Str. 1 38122 Braunschweig Telefon 0531 - 8880-0 Telefax 0531 - 8880-200 Stempel des Fachhändlers: info@nies.de Ihre nächsten Service-Ereignisse: info@nies.de	Autohaus Willi Nies LongLife Mobilitätsgarantie: Niederlassung der Voets Autozentrum GmbH Volkswagen Partner 124 - 73385 Friedrich-Seele-Str. 1 38122 Braunschweig Telefon 0531 - 8880-0 Telefax 0531 - 8880-200 Stempel des Fachhändlers: info@nies.de
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Zusatzarbeiten: info@nies.de info@nies.de am (Datum): 12.1.17 oder bei (km-Stand):




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in **Abb. 5** beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Defekt	Beurteilung	Ursache	Maßnahme
✕ Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.4.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 119900	☒ Zündkerzen
Autohaus Willi Nies Rechnungsnr.: 2570612 Service durchgeführt von: GmbH Volkswagen Partner 124 - 73385 Friedrich-Seele-Str. 1 38122 Braunschweig Telefon 0531 - 8880-0 Telefax 0531 - 8880-200 Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kralzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Autohaus Willi Nies Niederlassung der Voets Autozentrum GmbH Volkswagen Partner 124 - 73385 Friedrich-Seele-Str. 1 38122 Braunschweig Telefon 0531 - 8880-0 Telefax 0531 - 8880-200 info@wnies.de Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.02.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 152484	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	☒ Luftfilter, Kraftstofffilter
oder	oder
am (Datum): 02.19	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 152484	bei (km-Stand): 180000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer o Beule/Delle Δ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.02.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 184315	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 902904	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 2.20	am (Datum): 2.20
oder	oder
bei (km-Stand): 214315	bei (km-Stand): 210000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		