



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T z	GW525972	
	5T1	37Y		
2	TOURAN 2.0	CLBMT		
	110 KW TDI	D6F		
3	DFA	QMM		
	LC9X	BG		
4	B0A C1E G1A HS4 J2D DN4 Q2J			
	1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TRJ			
	0BP 3S2 3U2 QG1 1BH 0GV 0ZH			
	1KE 1ZA - G04 7MM			
	0Y1 4UP 4X3 412 N3F 5MJ			
	8RM 2JP E0A 0AL 0BP			
	1JA L09 0YD			

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	27.11.15
Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}	08.12.15
Tiemeyer Automobile RE GmbH & Co. KG Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen	Tiemeyer Automobile RE GmbH & Co. KG Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Variant | - Sharan |
| - Eos | - Jetta | - The Beetle |
| - Golf | - Passat | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat GTE | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Passat Variant GTE | - Touran |
| - Golf GTI | - Polo | - up! |
| - Golf Sportsvan | - Scirocco | |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Achtung!

Großkunde

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder 09.17	 am (Datum):
oder 60000	oder bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.08.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 56896	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3000	☐
Service durchgeführt von: [Signature]	LongLife Mobilitätsgarantie:
	VW-Audi Service 150/78832 Autohaus Willebrand Müller GmbH
	Stempel des Fachbetriebs: [Stamp]

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 8.18	am (Datum): 9.18
oder	oder
bei (km-Stand): 87000	bei (km-Stand): 30000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.01.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 83897	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 83897	☐
Service durchgeführt von: Service 15078832 Autohaus Wilibald Müller GmbH 04509 Delitzsch	LongLife Medifit-Garantie 15078832 Autohaus Wilibald Müller GmbH 04509 Delitzsch
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 11/19	am (Datum): 11/19
oder	oder
bei (km-Stand): 113000	bei (km-Stand): 113000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.06.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 113618	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 15917	☐ ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
150/78832 Autohaus Wilfried Müller GmbH 04509 Delitzsch	150/78832 Autohaus Wilfried Müller GmbH 04509 Delitzsch
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsfl., H.S.-Lagerfl.-u. Pollenfl.
oder	am (Datum): 12.18 DSG-Öl
am (Datum): 06.19	oder
bei (km-Stand): 143618	bei (km-Stand): 173618

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs