



## Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland

IHR FUHRPARK IN DEN  
BESTEN HÄNDEN,  
DANZ LEGAL, WO SIE UNS  
BRAUCHEN

**F+SC**  
Deutsche Service Community

Einheitliche Verteilungs- und  
Servicestandards flächendeckend  
vernetzt, 65x in Deutschland.

Google play App Store

Wir sind Ihr F+SC Partner in Jena.


Barcode at the bottom right.

Serviceplan:  
PKW  
Stand: 10.03.2014  
Deutsch: 05.2014  
Artikel-Nr.: 15115D3.PKW.00

## Service-Nachweis 1

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremstflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Gasfilter	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	Service durchgeführt am:	07.07.2015	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28765			<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ..... LongLife Mobilitätsgarantie:		
Service durchgeführt von:	 <b>133/43753</b> Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG 42109 Wuppertal		
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners		
<b>Ihr nächster Service-Termin</b>			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....		
oder	.....		
am (Datum): .....	.....		
oder	.....		
bei (km-Stand): .....	.....		



ETT-0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

151.5D3.PKW.00

## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> 12.07.2016
bei km-Stand:	58575
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	Longlife Mobilitätsgarantie:  133/43753 Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG 42109 Wuppertal
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	am (Datum): .....
am (km-Stand): .....	oder
bei (km-Stand): .....	Stempel des Fachbetriebs



BTI-5449

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kraizer       Beule/Delle       Korrosion       Steinsschlag


Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
----------------------	------------------------------	--------------------------------

Beschreibung der Mängel:

### Service-Nachweis 3

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am:	12.07.2011	
bei km-Stand:	84767	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....  <input type="checkbox"/> .....  <input type="checkbox"/> .....	
Service durchgeführt von:	 	
Ihr nächster Service-Termin	nach Anfrage	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	.....	
oder	.....	
am (Datum):	.....	
oder	.....	
bei (km-Stand):	.....	



BT-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer
- Beule/Delle
- Staub- und Pollenfiltereinsatz
- Zahniemen
- Zündkerzen
- .....  
.....

Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja.	<input type="checkbox"/> Nein.
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

133/43753  
Gernhard Schulz  
Wuppertal  
GmbH & Co. KG  
133/43753  
Stempel des Fachbetriebs

133/43753  
Gernhard Schulz  
Wuppertal  
GmbH & Co. KG  
133/43753  
Stempel des Volkswagen Partners





Stempel des Fachbetriebs

## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getrieböli: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ..... Longlife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	 <b>133/43753</b> Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG <b>42109 Wuppertal</b> Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin  
 Service-Ereignis  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
 oder  
 am (Datum): .....  
 oder  
 bei (km-Stand): .....



BTT-0449

**Abb. 6 Prinzipdarstellung.** Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserierformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer      ○ Beule/Delle
- Korrosion    □ Korrosion
- Stein        △ Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Fachbetriebs
--------------------------	--------------------------

Stempel des Fachbetriebs